
Datenblatt

1010 FB50

MTO

Gleitlagerbüchsen wartungsfrei





Technische Angaben

Artikel Nr.	007.701.015792
d	10 mm
D	12 mm
B / L / s	10 mm

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.

MTO Union GmbH - Münkafeld 7b - 6800 Feldkirch
Unsere MWST.-Nr. 342213

Telefon: +43 55 223 78 26 - Fax: +41 81 300 40 09
info@mtoeurope.com - shop.mtoeurope.com