Datenblatt

1005 FB50

MTO

Gleitlagerbüchsen wartungsfrei



Technische Angaben

Artikel Nr.	807.701.015780
d	10 mm
D	12 mm
B / L / s	5 mm
Gewicht kg	0.0011

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.

MTO Union GmbH - Münkafeld 7b - 6800 Feldkirch
Unsere MWST.-Nr. 342213

Telefon: +43 55 223 78 26 - Fax: +41 81 300 40 09
info@mtoeurope.com - shop.mtoeurope.com